

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Zacatera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0039-42	FECHA:	02/10/2024



Foto 1: Suministro y sustitución de cimentación para estructura de techado



Foto 2: Suministro y sustitución de madera por estructura metálica para techado



Foto 3: Suministro y sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26"



Foto 4: Suministro y sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26"



Foto 5: Suministro e instalación de muro perimetral prefabricado



Foto 6: Suministro y sustitución de escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pervano victorino Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

