

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA ZACATERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0039-42	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Suministro y sustitución de cimentación para estructura de techado



Foto 2: Suministro y sustitución de madera por estructura metálica para techado



Foto 3: Suministro y sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26"




Foto 4: Suministro y sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26"



Foto 5: Suministro e instalación de muro perimetral prefabricado



Foto 6: Suministro y sustitución de escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pereano victolino Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF

De Oca...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

