



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0041-42	FECHA	2/10/2024



Suministro e instalacion de estructura metalica para techado



ro e instalacion de lamina troquelada calibre 26



Suministro y sustitucion de canal y bajadas de agua



Sustitucion de chapa de puerta con chapa yale



Suministro y sustitucion de sistema electrico



Reparacion de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FCR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0041-42	FECHA	2/10/2024



Mantenimiento con pintura anticorrosiva a estructura de ventanas



Suministro y aplicación de pintura de aceite en muro perimetral



Suministro e instalación de malla en area de patio



Suministro y reparación de grifos en lavamos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DOP




Firma y Sello Director Centro Educativo EODP

