



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0041-42	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024



Suministro e instalacion de estructura metalica para techado



ro e instalacion de lamina troquelada calibre 26



Suministro y sutitucion de canal y bajadas de agua



Sustitucion de chapa de puerta con chapa yale



Suministro y sustitucion de sistema electrico



Reparacion de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente 


Firma y Sello Director 



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0041-42	FECHA	20 DE DICIEMBRE DE 2024



Mantenimiento con pintura anticorrosiva a estructura de ventanas



Suministro y aplicación de pintura de aceite en muro perimetral



Suministro e instalacion de malla en area de patio



Suministro y reparacion de grifos en lavamos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.


Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
