



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DE FICENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0041-42	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Suministro e instalacion de estructura metalica para techado



ro e instalacion de lamina troquelada calibre 26



Suministro y sutitucion de canal y bajadas de agua



Sustitucion de chapa de puerta con chapa yale





Suministro y sustitucion de sistema eléctrico



Reparacion de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente del Consejo Escolar</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0041-42	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Mantenimiento con pintura anticorrosiva a estructura de ventanas



Suministro y aplicación de pintura de aceite en muro perimetral



Suministro e instalación de malla en área de patio



Suministro y reparación de grifos en lavamos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
CONSEJO EDUCATIVO
COLOMBA COSTA CUCA
QUETZALTENANGO


Firma y sello del Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC
COLOMBA COSTA CUCA
QUETZALTENANGO