



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0044-45	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: SUMINISTRO DE COSTANERA EN MAL ESTADO POR COSTANERA NUEVA.



Foto 2: SUMINISTRO CAMBIO DE LÁMINAS



Foto 3: SUMINISTRO DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO (178.50 m2)



Foto 4: SUMINISTRO CAMBIO DE PLANCHAS DE PISO DE CONCRETO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA DE 9 m2 (SE AGREGARON 2 HILADAS DE BLOCK, POR EL RESGURADO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS JÓVENES ESTUDIANTES)



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA METÁLICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maritza IA Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

