

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pilar Chuvá.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0046-45	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Desmantelar el techo antiguo



Foto 2: Retiro de Lamina y madera en el Corredor del Establecimiento.



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 4: MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE TECHO NUEVO



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIGITORIO



Foto 6: MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE TECHO EN EL AREA DE SANITARIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma N. Ramon R.
Firma y sello del Presidente de la OPEF ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
SECTOR NACIONAL DE EDUCACION BASICA
SECUNDARIA CASERIO EL PILAR
COLONIA COSTA CUCA
QUETZALTENANGO

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
CENTRO EDUCATIVO PUBLICO
EL PILAR CHUVA
COLONIA COSTA CUCA
QUETZALTENANGO