



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTÓN SAN BONIFACIO LA MERCED
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0062-43	FECHA	3/10/2024






SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO DE 3.00 METROS DE ALTURA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO DE 3.00 METROS DE ALTURA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO DE 3.00 METROS DE ALTURA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yelma Castro Ajuch
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

