



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0062-43	FECHA	9/11/2024



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO DE 3.00 METROS DE ALTURA



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO DE 3.00 METROS DE ALTURA.



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO DE 3 METROS DE ALTURA

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felma Castro Ajanel
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

