



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0062-43	FECHA:	21/11/2024




Foto1: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO



Foto 2:



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO DE 3 METROS DE ALTURA




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felma Castro Ajmal
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

