



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0063-42	FECHA:	14/11/2024




Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO EN CANCHA



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS EN CANCHA




Foto 4: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHA



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SERVICIO SANITARIO



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE METAL DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fátima Castro Ajmal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED
ESTABLECIMIENTO:	09-17-0063-42	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON.



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON.




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

