

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP 'GUNTHER HERMAN'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0438-42	FECHA:	13/09/2024



Suministros, fabricación e instalación de puertas de metal de dos hojas 1.45 x 2.10



Suministro, trabajo en 79 mts2: limpieza y aplicación de impermeabilizante para exterior parte trasera de 2 aulas



Suministros, fabricación e instalación de ventanas corredizas de pvc blanco con vidrio claro de 5mm 2.80 x 1.04



Suministros, fabricación e instalación de ventanas corredizas de pvc blanco con vidrio claro de 5mm 1.08 x 1.04



Reparación de puertas de baño, (cambio de lado, cambio de chapa y aplicación de pintura). 0.90 x 2.10



Suministros, verificación y reparación de lavamanos, (grifos y manguera).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP 'GUNTHER HERMAN'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0438-42	FECHA:	13/09/2024



Suministro, trabajo en 156 mts2: limpieza y aplicación de pintura de agua para interior de 1 aula y exterior unicamente parte de enfrente de 1 aula



Suministros, trabajo en 158mts2: limpieza y aplicación de pintura en paredes de interior en área de aula.



Suministros, cerradura de vanos de puertas existente. 1.45 x 2.10



Abertura de vano de puerta. 1.00 X 2.10



Abertura de vano para vetana. 1.50 X 1.00



Suministro, trabajo,limpieza y aplicación de pintura de agua en el exterior unicamente parte de enfrente de 1 aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

