

SITUACIÓN DEPENDENCIA DETERMINADA

PREVIAMENTE

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTAB. PCENEMIO	CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	08-17-0413-43	FECHA	24/04/2024
 <p>SUSTITUCIÓN DE BARRANDA DE MAYA POR PARED PREFABRICADA.</p>		 <p>INSTALACIÓN DE GRADAS HACIA SEGUNDO NIVEL EN EL ÁREA FOTOGRAFADO</p>	
 <p>SUSTITUCIÓN DE REPELLO Y CERMISO EN PAREDES</p>		 <p>SUSTITUCIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL</p>	
<p>Observación: Se enmendaron paredes con el tipo de obra y se actualizó el sistema de agua.</p>			
 <p>_____ Firma y sello Director Centro Educativo Público</p>		  <p>_____ Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

MA 404 123  
UNIDAD 1

ESPACIO DE OBRAS DETERMINADO

PREVIAMENTE

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO	QUETZAL, TENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0443-43	FECHA	24/04/2024



SUMINISTRO E INSTALACION DE CIMENTACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS Y ESTRUCTURAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO METALICO EN EL AULA.



SUSTITUCIÓN DE FILA, CON ACCESORIOS Y TECHO



Observaciones: Solo el personal de supervisión puede registrar y autorizar el registro de fotos.

  
  
Nombre y Apellido: [Signature]

  
  
Nombre y Apellido: [Signature] Centro Educativo Público [Stamp]