



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PSA/06-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEPENDENCIA DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUIZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBIA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CDRM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-17-0443-43	FECHA:	17/01/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE BARRANDA DE MALLA POR PARED PREFABRICADA



Foto 2: INSTALACION DE GRADAS HACIA SEGUNDO NIVEL EN EL AREA FOTOGRAFIADO



Foto 3: SUSTITUCION DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



Foto 4: SUSTITUCION DE PORTON PRINCIPAL



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE CIMENTACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURDYS ESTRUCTURAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO METALICO EN EL AREA



Foto 6: SUSTITUCION DE PILA CON ACCESORIOS Y TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales a ser releva el momento de las fotos.

Firma y sello del Presidente de la CEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública