

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0444-43	FECHA:	22/04/2024



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE ZINC, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE ZINC, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE ZINC, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE ZINC, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC, CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--