



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	97778303	FECHA:	17 DE MAYO DE 2024



Foto 1: RETIRO DE LÁMINA DE ZINC, PARTE DEL PRIMER MÓDULO



Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA




Foto 3: AJUSTE EN SOPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE ZINC POR ALUZINC CALIBRE 26



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS ALUZINC CALIBRE 26



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

26

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

