



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LAS MERCEDES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0444-43	FECHA:	14 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: VISTA INTERIOR, LAMINA EN UNA PARTE DEL PRIMER MÓDULO, FINALIZADO AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA EN EL PRIMER MÓDULO, YA FINALIZADO EN UN 100 %



Foto 3: VISTA EXTERIOR DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO MÓDULO, YA FINALIZADOS EN UN 100 %




Foto 4: VISTA EXTERIOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS DEL PRIMERO Y SEGUNDO MÓDULOS, YA FINALIZADOS EN UN 100%



Foto 5: VISTA EXTERIOR DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS EN EL PRIMERO Y SEGUNDO MÓDULOS, YA FINALIZADO EN UN 100%



Foto 6: VISTA EXTERIOR DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS EN EL TERCER MÓDULO, YA FINALIZADO EN UN 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

13



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Consejo Educativo Público