



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVILO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CANTÓN SAQUICHILLÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAQUICHILLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-04448-43	FECHA:	15/07/2024



Suministro e instalación de aula prefabricada de 30 m2



Suministro y sustitución de canales tipo Americano





Suministro y reparación de muro de block de dirección, en módulo 2

Foto 4: Describir la actividad de la fotografía

Foto 5: Describir la actividad de la fotografía

Foto 6: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

