



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CANTÓN SAQUICHILLÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAQUICHILLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0917-0448-43	FECHA FINALIZACIÓN:	15/08/2023



Suministro e instalación de aula prefabricada de 30 m2



Suministro y sustitución de canales tipo Americano



Suministro y reparación de muro de block de dirección, en módulo 2

Foto 4: Describir la actividad de la fotografía

Foto 5: Describir la actividad de la fotografía

Foto 6: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente del COPPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo