

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0447-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PRIMERA FASE



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPOTES EN TECHO



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE




Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE COSTANERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director de Educación Pública

