

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS.

PREVIO

DURANTE

Posterior

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0447-43	FECHA:	24/05/2024



Foto1: VISTA FACHADA INTERIOR LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA EXTERIOR



Foto 4: VISTA AMBOS LADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS




Foto 6: INTERIOR DELAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO




Foto 6: INTERIOR DELAS AULAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas

  
Firma y sello del Responder de la OPA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

