

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Las Delicias I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0448 - 43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: SUMINISTRO DE MESON



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA Y ESTUFAS



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN LA PILA



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PAREDES EXISTENTES



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS



Foto 6: FINALIZA LA COLOCACIÓN DE PUERTAS Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

