

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Las Delicias I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0448-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: VISTA INTERIOR DE PISO DE COCINA



Foto 2: VISTA DE ESTUFAS Y PILA DENTRO DE LA COCINA



Foto 3: VISTA DE PILA CON AZULEJO INTERIOR



Foto 4: VISTA EXTERIOR DE SANITARIOS





Foto 5: VISTA INTERIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIGITORIO FINALIZADO



Foto 6: VISTA EXTERIOR DE SANITARIOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

