



Registro REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PSA-FOM-121
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA OJCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ICRM ROBERTO FREM CALVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Palmar Chocó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-17-0449-43	FECHA FINALIZACIÓN:	03 DE MAYO DE 2008



Foto 1: Muro perimetral



Foto 2: Paredes de cocina



Foto 3: Banquetas



Foto 4: puertas y ventanas



Foto 5: Muro perimetral y Ventanas



Foto 6: Cocinas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales a actualizar el número de fotos.


Firma a cargo del Fiscal de la OPI




Firma a cargo del Director Central de Mantenimiento

