



Registro REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FBA-FOR-131
YWBH 1

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESM ROBERTO PREM CALVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-17-0449-43	FECHA:	18 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL



Foto 2: COCINA, PUERTAS Y VENTANAS



Foto 3: ESTRUCTURA METÁLICA, SISTEMA ELÉCTRICO, LÁMINAS DE TECHO



Foto 4: VENTANAS, PUERTAS, PISO, CERÁMICO



Foto 5: PISO CERÁMICO, PILA Y PLANCHA DE COCINA



Foto 6: PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales actualizando el número de fotos.

Firma y Sello del Presidente/a de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Palmira



Todos los documentos que se encuentran en el sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.