



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SANTA EULALIA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09 17 0505 43	FECHA	23/05/2024



suministro e instalación de columnas para entechado de la cancha



suministro e instalación de cimentación de la cancha



suministro e instalación de cubierta de lamina troquelada



suministro e instalación de agua pluvial con canales galvanizados

Observación: si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la información.

Amarilia Isabel Mejía

Firma y sello del Presidente de la CDR



[Signature]

Firma y Sello Director de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PIA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA EULALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 17 0506 43	FECHA:	23/05/2024



suministro e instalacion de columnas para entechado de la cancha



suministro e instalacion de cimentación de la cancha



suministro e instalacion de cubierta de lamina troquelada



suministro e instalacion de agua plubial con canales galvanizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amanda Isabel Mejía
Firma y sello del Presidente de la CPP



[Signature]
Firma y Sello Director(a) del Centro Educativo Público

