



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTA EULALIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAQUICHILLA, CASERIO SANTA EULALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0508-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: Cancha sin techo



Foto 2: Inicio de construcción y fundición de columnas.



Foto 3: Columnas para colocar estructura metálica



Foto 4: Colocación de estructura para entechado.



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS



Foto 6: Avance en la colocación de láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el y

<p><i>Amanda Isabel Mejía Vicente</i> Amanda Isabel Mejía Vicente Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
--	---

