



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuch
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTA EULALIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Saquichila, Caserio Santa Eulalia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0508-43	FECHA:	6/08/2024



Foto 1: VISTA FACHADA INTERIOR LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: VISTA DE ENTECHADO FINALIZADO



Foto 4: VISTA AMBOS LADOS DE INSTALACIÓN DE ENTECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amanda Isabel Mejía Vicario
Amanda Isabel Mejía Vicario
Firma y sello del Presidente de la OPF



Aldo Vinicio Pérez
Aldo Vinicio Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo

