


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0855-43	FECHA:	15/02/2024



Reparación de Techos de lámina, costaneras y alumbrado.



Reparación de ventanas de metal y vidrios



Reparación de taza de sanitario redondas



Reparación de canales y sustitucion de bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPF



RRR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0855-43	FECHA:	15/02/2024



Reparación de muros con repello.



Reparación cambio de puertas y chapas de metal



Reparación de piso rustico a piso cerámico.



Reparación de fachada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPF



RRR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

