

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Nueva Santa Rosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0855-43	FECHA FINALIZACION:	15/04/2024



Foto1: Capotes instalados por encima de la estructura.



Foto 2: Vista de láminas troqueladas instaladas en la estructura.



Foto 3: Vista de láminas troqueladas ya instaladas



Foto 4: Planchas ya instaladas para uso con leña.



Foto 5: Vista de con ducto de concreto ya instalados



Foto 6: Vista de con ducto de concreto fuera de la estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPP



ARR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

