

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0856-43	FECHA:	15/02/2024




Reparación de plancha de cocina



Sustitución de gradas de cemento




Reparación de piso de cemento a piso de cerámico



Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0856-43	FECHA:	15/02/2024



Reconstrucción de pared



Cambio de ventanas por material de PVC



Cambio de piso de cerámica



Reparación de piso de cemento por piso cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0856-43	FECHA:	15/02/2024



Cambio de ventanas por material de PVC



Cambio de ventanas por material de PVC



Cambio de ventanas por material de PVC



Reparación de piso de cemento por piso cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MRH



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público