



Ministerio de Educación
Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.OR.M. CASERÍO NUEVA ESPERANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0856-43	FECHA:	18/03/2024



Foto 1: Material de pintura para dar inicio con el primer renglón



Foto 2: Iniciando a pintar el primer nivel de la escuela




Foto 3: Iniciando a pintar las aulas del primer nivel



Foto 4: Pintando las aulas del segundo nivel





Foto 5: Pintando las paredes exteriores de las aulas



Foto 6: Iniciando la colocación del piso del aula del primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director de Centro Educativo Público

