



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERÍO NUEVA ESPERANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0856-43	FECHA FINALIZACION:	2/04/2024



Foto 1: Colocando piso cerámico del corredor



Foto 2: Colocando piso de dirección



Foto 3: Finalizando la pintura de las aulas paredes exteriores.



Foto 4: Finalizando la colocación del piso del corredor.



Foto 5: Pintura de aulas terminada



Foto 6: Colocación de ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director del Establecimiento Público

