REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "ANGELINA YDÍGORAS FUENTES"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-2377-43	FECHA:	25/03/2024



Foto1: FUNDICIÓN DE SOPORTE DE COLUMNA ESTRUCTURAL



Foto 2: NIVELACIÓN DE SOPORTE DE COLUMNA ESTRUCTURAL



Foto 3: PINTURA DE COSTANERAS



Foto 4: SOLDADURA DE TIRANTES DE COSTANERAS DE ESTRUCTURALES




Foto 5: SOPORTES DE LA ESTRUCTURA METALICA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el pueden de poetro de la composição de la composi de la composição de la composição de la composição de la composi



Firma y sello del Presidente de la OPF



Ummes 1

Firma y Sello Director Centro Educ

