

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3217-45	FECHA:	15/04/2024



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE PATIO 104 M2



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES DE PVC 40 MTS




SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR GRANITO 63 M2



SUMINISTRO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO 104 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3217-45	FECHA:	15/04/2024



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE PATIO 104 M2



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES DE PVC 40 MTS



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR GRANITO 63 M2



SUMINISTRO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO 104 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

