



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3217-45		13/05/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE PATIO 104 M2



FOTO 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES DE PVC 40 MTS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR GRANITO 63 M2



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE PATIO 104 M2



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR GRANITO 63 M2



FOTO 6: SUMINISTRO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN AREA DE PATIO 104 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas a este formulario el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la OGP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

