



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3351-42	FECHA:	13/03/2024



Reparación de Canales



Reparación de muros perimetral



Reparación de puertas y ventanas



Fundición de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

