



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3351-42	FECHA DE INFORME:	25/04/2024



Foto 1: Área del techo donde se instalaría canal



Foto 2: Área donde se instalaba el muro perimetral



Foto 3: momento en el que se reparaba el sistema eléctrico



Foto 4: Patio principal donde se fundiría el piso de cemento gris




Foto 5: Proceso de trabajos de herrería en reparación de puertas y entanas



Foto 6: Proceso de fundición del desayunador e instalacion del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público