



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3351-42	FECHA DE INFORME:	8/05/2024



Foto 1: Canal nuevo instalado



Foto 2: Nuevo muro perimetral



Foto 3: Sistema eléctrico reparado



Foto 4: nuevo piso de cemento gris




Foto 5: Puertas y ventanas reparadas




Foto 6: Desayunador y cubierta metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

