

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Magnolia Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3820-43	FECHA:	03/10/2024




Mantenimiento de estructura metalica para techo de aulas



Mantenimiento de estructura metalica para techo de aulas



Suministro y sustitución de lamina por lamina acanalada calibre 26



Suministro y sustitución de lamina por lamina acanalada calibre 26



Suministro y sustitución de torta de concreto en patio



Suministro y sustitución de torta de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mania Blandina Perez Mata

Firma y sello del Presidente de la ORP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

