

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Magnolia Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3820-43	FECHA:	17/10/2024



Mantenimiento de estructura metalica para techo de aulas



Mantenimiento de estructura metalica para techo de aulas



Suministro y sustitución de lamina por lamina acanalada calibre 26



Suministro y sustitución de lamina por lamina acanalada calibre 26



Suministro y sustitución de torta de concreto en patio



Suministro y sustitución de torta de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Maria Blandina Pérez Matín

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y sello Director Centro Educativo

