


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Magnolia Miramar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3820-43	FECHA:	26/11/2024



Mantenimiento de estructura metalica para techo de aulas



Mantenimiento de estructura metalica para techo de aulas



Suministro y sustitución de lamina por lamina acanalada calibre 26



Suministro y sustitución de lamina por lamina acanalada calibre 26



Suministro y sustitución de torta de concreto en patio



Suministro y sustitución de torta de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

<p>Maria Blandina Perez Matz</p> <p>Firma y sello del Presidente de la Comunidad</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---