

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 236	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ANITA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4034-45	FECHA:	4/10/2024




suministro e instalación de bubierta metalica con lamina troquelada calibre 26.



suministro y fabricacion de estructura melatica con costaneras.



suministro e instalación de ventanas de U.P.V.C corredizas



suministro e intalacion electrica iluminacion global.





mantenimiento a muros de aulas, Ilmpeza de pintura más repello a paredes interiores



suministro e instalacion de piso ceramico antideslizante, puerta metalica para sanitario.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 236	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ANITA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4034-45	FECHA:	4/10/2024



Mantenimiento a muro de aulas, limpieza de pintura más repello a paredes exteriores.



suministro e instalación de puerta metalica de 2.10\*0.70.



Suministro e instalación de balcones.




Suministro e Instalacion de pared en baños

Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

