

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 236	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ANITA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4034-45	FECHA:	14/11/2024



Mantenimiento a muro de aulas, Limpieza de pinturas más repello a paredes exteriores.



suministro y fabricacion de estructura metlica con costaneras.



suministro e instalación de ventanas de U.P.V.C corredizas



suministro e intalacion electrica iliminacion global.




mantenimiento a muros de aulas, limpieza de pintura más repello a paredes interiores



suministro e instalacion de piso ceramico antideslizante, puerta metalica para sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 236	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ANITA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4034-45	FECHA:	14/11/2024



**Mantenimiento a muro de aulas, limpieza de pintura más repello a paredes exteriores.**



**suministro e instalación de puerta metalica de 2.10\*0.70.**



**Suministro e instalación de balcones.**



**Suministro e instalacion de pared en baños**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público