



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NUFED No. 236	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ANITA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-4034-45	FECHA	24/11/2024




suministro e instalación de bubierta metalica con lamina troquelada calibre 26.



suministro y fabricacion de estructura metlica con costaneras.



suministro e instalación de ventanas de U.P.V.C corredizas



suministro e intalacion electrica lliminacion global.



mantenimiento a muros de aulas, limpieza de pintura más repello a paredes interiores



suministro e instalacion de piso ceramico antideslizante, puerta metalica para sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 236	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ANITA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4034-45	FECHA:	24/11/2024



Mantenimiento a muro de aulas, limpieza de pintura más repello a paredes exteriores.



suministro e instalación de puerta metálica de 2.10*0.70.



Suministro e instalación de balcones.



Suministro e instalación de pared en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público