

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4195-42	FECHA:	4/10/2024



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN



SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO



REPARACION DE CAJA DE CONCRETO DE DESFOGUE



INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PARA DESFOGUE







SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE 8 CM



INSTALACION DE CANAL PLUVIAL + BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE 4"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--





# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZAL TENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4195-42	FECHA:	4/10/2024



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE + ENTECHADO DE AREA DE PILA





REPARACION DE LAVAMANOS DE CONCRETO, TUBERIA DE DRENAJE



SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL




SUSTITUCION DE MESA DE TRABAJO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*B.M.F.*

Firma y sello de la Oficina de Inspección y Control de Calidad



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

