



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4195-42	FECHA:	20/11/2024




SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN



SUSTITUCION PILA DE CONCRETO




REPARACION DE CAJA DE CONCRETO DE DESFOGUE



INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PARA DESFOGUE



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE 8 CM



INSTALACION DE CANAL PLUVIAL + BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE 4"


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B.M.F.



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4195-42	FECHA:	20/11/2024



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE + ENTECHADO DE AREA DE PILA



REPARACION DE LAVAMANO DE CONCRETO, TUBERIA DE DRENAJE



SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCION DE MESA DE TRABAJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del ODPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---