



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4196-43	FECHA:	8/11/2024





SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*B.M.F.*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

