



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	SAN FRANCISCO LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM JUSTO RUFINO BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	3ra. Calle 4-80 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-18-0527-43	FECHA	18/05/2024



Foto1: PISO DENTRO DE LAS AULAS EN MAL ESTADO.




Foto 2 REMOSAMIENTO DE PUERTON EN MAL ESTADO.




Foto COCINA MUY PEQUEÑA Y EN MAL ESTADO



Foto 4: PLANCHA Y TECHO DE COCINA EN LA ESTADO



Foto 5: TUBERAS EN MAL ESTADO




Foto 6: BOMBA DE AGUA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Lazara Cristobal Pantoja

Firma y sello del Presidente de la



Edmundo J...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

