



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-125  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIDO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	SAN FRANCISCO LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ECUM JUSTO RUFINO BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	3ra Calle 4-80 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-18-0527-43	FECHA	08/06/2024



Foto 1: BOMBA DE AGUA Y TUBERIA EN MAL ESTADO.



Foto 2: REMOSAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN MAL ESTADO.



Foto 3: CAMBIO DE PISO DE MODULOS DE AULAS



Foto 4: AMPLIACIÓN DE COCINA, CAMBIO DE TECHO Y PISO.



Foto 5: COLOCACIÓN DE PISO EN MÓDULOS DE AULAS



Foto 6: AMPLIACIÓN DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

*Lazaro cristobal port...*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*Edwin...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

